



*Рябуха И. В.  
Тимашевский район  
Работу*

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Тимашевского района  
352750, г. Тимашевск, ул. Красная, 226, тел: 8(861) 305-05-25, E-mail: antar.78@mail.ru

**Предписание № 13/1/20**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ТИМАШЕВСКИЙ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 13 от «17» марта 2021 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Тимашевского района по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «1» апреля 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «13» апреля 2021 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ТИМАШЕВСКИЙ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Тимашевский район, г.Тимашевск, ул. Коммунальная 1.

**проверку проводил(а):**

Чернов Эдуард Эдуардович-инспектор ОНДиПР Тимашевского района, эксперты не привлекаются

**совместно с:** Директор Куделя Галина Владимировна, заместитель директора Рябуха Инна Валентиновна, заместитель директора Панченко Александр Викторович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется не по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 3	04.10.21	
2	Превышено норматив-	Постановление Прави-	04.10.21	

Вх. № 01-12/095  
Дата 13.04.2021

	ное количество одновременно находящихся людей, определенное расчетом (проектной документацией 300 человек, по факту 350 человек)	тельства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 22 г		
3	Не обеспечено наличие на противопожарных дверях исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 24	04.10.21	
4	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 26	04.10.21	
5	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допускается: - фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении; - изменение направления открывания дверей.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 27 г, д	04.10.21	
6	При расстановке в помещениях (комнатах) оборудования (кровати, тумбочки) не обеспечена ширина путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленная требованиями пожарной безопасности.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 28	04.10.21	
7	Безопасные зоны не обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста. Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к безопасным зонам.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. п. 36,47	04.10.21	
8	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479	04.10.21	

	(автоматическая пожарная сигнализация) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (помещения ангаров, гаража).	«Об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 54		
9	Допускается обустройство и использование помещений под палаты, не связанных с лечебным процессом.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 117 а	04.10.21	
10	Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.	п.4 ст.5 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	04.10.21	
11	Эвакуационные пути и выходы из здания не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток не обеспечивает безопас-	ч.1, ч.2 ст.53, ч.19 ст.88, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	04.10.21	

	ную эвакуацию людей из здания при пожаре и не препятствуют распространению пожара между этажами			
12	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, выполнена менее 1,35 (фактическая ширина лестничных маршей составляет не более 1,17 метра, а учитывая наличие поручней с двух сторон, то не более 0,9-1,0 метра), тем самым нарушены требования	п.4.4.1, СП 1.13130.2020.«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 53 «Федеральный закон от 22.07.2008 г.№123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	04.10.21	
13	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету, при дверях, открывающихся из помещений в коридоры, выполнена менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел. (например: пост №2, №4, №5, №8, бухгалтерия)	п.4.3.3, п.5.1.1 СП 1.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 53 «Федеральный закон от 22.07.2008 г.№123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	04.10.21	
14	На объекте допускается эксплуатация ступеней различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки	п.4.4.3 СП 1.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 53 «Федеральный закон от 22.07.2008 г.№123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	04.10.21	
15	Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигнала	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	04.10.21	

	лов оповещения дополнительно не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым			
16	Основное здание не оборудовано автоматической установкой пожаротушения	п.7 таб.1 Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности" СП 486.1311500.2020, ст. 4 п.п.3,4 «Федеральный закон от 22.07.2008 г.№123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	04.10.21	
17	Допускается эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции, а именно: соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей не произведено при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) (допускаются «скрутки» проводов) и	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 35, п.2.1.21, п.2.1.25 Правил устройства электроустановок.	04.10.21	

	места соединения и от- ветвления жил проводов и кабелей, а также со- единительные и ответ- вительные сжимы и т. п. не имеют изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов			
18	Наружные металличе- ские лестницы №3, №4, №5, №6 П1-2 не соответствует требова- ниям ГОСТ Р 53254- 2009.	Постановление Прави- тельства РФ от 16 сен- тября 2020 года №1479 «Об утверждении пра- вил противопожарного режима в РФ п. 17.«Правила противопо- жарного режима в Российской Федера- ции»	04.10.21	
19	Не проведена огнеза- щитная обработка дере- вянных конструкций чердачных помещений гаража, прачечной, мор- га	Постановление Прави- тельства РФ от 16 сен- тября 2020 года №1479 «Об утверждении пра- вил противопожарного режима в РФ п. 13 «Правила противопо- жарного режима в Рос- сийской Федерации»)	04.10.21	
20	На территории объекта, расположенной между подъездом для пожар- ных автомобилей и зда- нием или сооружением допускается посадка деревьев, способные создать препятствия для работы пожарных авто- лестниц и автоподъем- ников	п.8.1 СП 4.13130	04.10.21	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжа-  
ловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Чернов Э.Э. – инспектор ОНДиПР Тимашевского района

«13» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Куделя Галина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» апреля 2021 г.

✓  
  
(подпись)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД №